


# 3D 模型噴漆

## 前置作業

1. 模型表面打磨：用砂紙處理表面不平整



2. 刻線：加深表面線條細節



## 開始噴漆

1. 先噴一層補土:填補表面細小刮痕及統一底色



2. 噴漆:成果照片

